


División de pegatinas personalizadas I Zigpac

Brillo personalizado en la oscuridad

Guía estratégica de compra y configuración




Empiece por el entorno


La compra eficaz de pegatinas personalizadas comienza por definir el contexto físico exacto del producto final.

El caso de uso real

¿Dónde se verá?
Iluminación,
tipo de
superficie



¿Cómo se manipulará?
Fricción,
exposición,
método de aplicación



¿Cuál es la
función
principal? Marca
estética frente a
visibilidad funcional

Marca estética



visibilidad funcional



Regla de diagnóstico: confirme el uso antes de fijar el material, la estructura o las especificaciones.




Matriz de validación de categorías

Seleccione la categoría según la ruta principal de producción y la flexibilidad de forma necesarias.

	☒ Pegatinas luminosas personalizadas	☒ Pegatinas troqueladas personalizadas	☒ Etiquetas en rollo personalizadas	☒ Pegatinas de transferencia personalizadas
Principal Caso de uso	Visibilidad fosforescente	Forma personalizada y bordes exactos	Aplicación rápida de gran volumen	Diseño uniforme sin fondo
Formato y estructura	Individual / Hoja	Corte individual	Rollo continuo	Formato de calcomanía
Núcleo Diferenciador	Emite la luz absorbida	Contorneado preciso	Lista para aplicación mecánica	Solo deja el diseño

Anatomía de la luminiscencia





Nota de diseño: el diseño interactúa físicamente con la capa de fósforo. La densidad de tinta determina la visibilidad del brillo.

Parámetros de diseño y tamaño

Tamaño objetivo Deben definirse las dimensiones exactas. El tamaño determina la superficie disponible para el efecto fosforescente.

Archivo del diseño Son obligatorios los archivos vectoriales o las referencias de alta resolución.

Orientación del material Elija cómo se alinea el material base con las necesidades estructurales del diseño.




Advertencia: el efecto luminoso exige usar estratégicamente el espacio negativo del archivo para que se vea la capa base.


Opciones de acabado superficial

La capa final determina la interacción y la durabilidad.

Opción A: Acabado brillante · Reflejo intenso, tacto liso y contraste cromático definido.




Opción B: Acabado mate · Reflexión difusa, tacto suave y contraste discreto.



Acción: confirme su acabado preferido durante la revisión inicial de especificaciones.

La producción


Escala variable



Regla de oro: no dé por fijos la MOQ, el plazo ni las certificaciones. Estas variables cambian mucho y se ajustan dinámicamente a sus especificaciones personalizadas.

Logística de cantidad y embalaje

Nota de impacto: cada método de embalaje requiere una gestión logística específica, lo que afecta al cálculo del presupuesto final.




Sección 1: Cantidad objetivo Defina el volumen exacto de unidades. La cantidad influye mucho en la ruta de producción y el coste unitario.

Sección 2: Necesidades de embalaje Determine cómo debe entregarse el producto final (p. ej., apilado a granel, paquetes retráctiles o bolsas minoristas individuales).


Plan de preparación de RFQ

Qué preparar antes de solicitar presupuesto.



Solo al definir estos 7 elementos pueden calcularse con precisión la MOQ, el plazo y el precio.

Respuesta rápida



Precio de fábrica

Inicie sus especificaciones

Cuando complete el plan, contacte con nuestros especialistas de producción para revisar la configuración personalizada de sus pegatinas luminosas.

Hable con un experto

Chat por WhatsApp/Telegram/Messenger

sales_support@zigpac.com