



Superposición holográfica para ID al por mayor

Plan de especificaciones y compras


Custom Stickers Category Guide | Zigpac

Validación de la ruta de categoría

Las superposiciones holográficas para ID al por mayor constituyen una ruta de compra muy específica dentro de la categoría general de adhesivos personalizados. La selección debe comenzar evaluando el uso real y el entorno físico concreto donde el artículo final se manipulará, verá o verificará.

Alineación de categoría

Paso 1: Evaluar el uso real



Paso 2: Evaluar el entorno físico



Paso 3: Confirmar la necesidad holográfica/de seguridad




Objetivo: Superposición holográfica para ID al por mayor

Matriz de alineación de categorías

Superposición holográfica para ID al por mayor	Adhesivos troquelados personalizados
Mejor opción: Proyectos que requieren específicamente superposiciones holográficas, funciones de seguridad o capas estrictas de verificación visual.	Cambie aquí si: El requisito principal pasa a ser una forma independiente personalizada, un formato estructural único u otro material base.
Etiquetas en rollo personalizadas	Adhesivos de transferencia personalizados
Cambie aquí si: El requisito principal pasa a ser una producción de gran volumen y una aplicación rápida a máquina.	Cambie aquí si: El requisito principal pasa a ser una aplicación uniforme y sin fondo sobre superficies duras.

Compare el método de impresión, la modalidad de embalaje y la sensibilidad presupuestaria antes de fijar la categoría.

Anatomía de una especificación



Capa 1: Acabado superficial
Confirma las preferencias de tacto y recubrimiento visual superior.

Capa 2: Selección del material
Define el comportamiento del sustrato base y sus propiedades físicas.

Capa 3: Estructura y tamaño
Fija el objetivo dimensional exacto y el formato físico.

Conclusión clave: Todo pedido personalizado requiere definir estas tres capas físicas antes de planificar la producción.

Planificación de producción y cumplimiento

pérdida) Flujo de datos	Diseño: Finalice y prepare los archivos gráficos exactos o referencias visuales específicas. La ruta de producción no puede comenzar sin una revisión rigurosa del diseño.
--	--

 Flujo logístico	Objetivos de cantidad: Defina la escala del lote para optimizar la producción. Los lotes personalizados admiten mínimos ultrabajos, desde 1 pieza.	Necesidades de embalaje: Especifique exactamente cómo deben agruparse, encajarse o enrollarse las superposiciones finales para el punto de distribución o la línea de montaje.
--	--	--

Gestión de incógnitas de producción

Principio básico: Nunca presuponga condiciones fijas antes de la revisión final de especificaciones. En la fabricación de adhesivos personalizados, las variables críticas no pueden extraerse de un catálogo estándar.



Plan de preparación de RFQ

- ☐ ¿Están claramente definidos el uso principal y el entorno físico?
- ☐ ¿Están fijados el tamaño exacto y los objetivos estructurales?
- ☐ ¿Se ha seleccionado el material?
- ☐ ¿Se ha confirmado la preferencia de acabado superficial?
- ☐ ¿Están preparados los archivos gráficos finales o las referencias?
- ☐ ¿Se ha establecido la cantidad específica?
- ☐ ¿Están definidas las necesidades exactas de embalaje y entrega?

Llamada a la acción: Proceda a preparar la cotización con especificaciones completas. Zigpac ofrece precios directos de fábrica con un protocolo de respuesta rápida de 1 hora.

