

Bolsas de papel revestidas personalizadas ZIGPAC: la guía de especificaciones B2B

Del caso de uso a la solicitud de presupuesto: un marco paso a paso para finalizar sus requisitos de embalaje.






Definir la aplicación principal



Dimensiones de la arquitectura espacial




La matriz de materiales: ¿Por qué papel estucado?




Acabados superficiales para papel estucado




Preparación de obras de arte digitales

Archivo vectorial limpio  Se prefieren archivos vectoriales (AI, EPS, PDF) para una representación de bordes impecable.	Archivo de ilustraciones incorrecto  Trama pixelada, superposición de texto, y línea de corte incorrecta.
---	--

Formato: 		Espacio de color: 		Sangrados:
Se prefieren archivos vectoriales (AI, EPS, PDF) para garantizar una perfecta renderizado de bordes sobre revestimiento, superficies no absorbentes.		Todos los archivos deben estar integrados. CMYK (no RGB) a coincidir con precisión producción de impresión comercial.		La obra de arte debe extenderse más allá del designado línea de corte si es de borde a borde Se requiere impresión.


Utilice las pautas de arte de Zigpac y solicite una muestra y Pruebas a través del Centro de Información para su validación final.

Logística de embalaje dirigida al volumen



UNIDAD ÚNICA

Evaluar el volumen total requerido por equilibrar la duración de la campaña con Espacio de almacenamiento disponible en almacén. Las tiradas de producción de mayor volumen alteran economía unitaria.



CAJA MAESTRA

Definir los requisitos de protección interna. Las opciones incluyen maestro estándar Cajas de cartón, bolsas de plástico interiores protectoras para control de humedad y empaquetado plano entrega versus preensamblado



PALETA COMPLETA

Determinar si el pedido requiere volumen envío a una distribución central envíos divididos centrales o complejos en múltiples ubicaciones minoristas. entrega estructural.

La lista de verificación de preparación para RFQ

La lista de verificación de preparación para RFQ

Recopile estos seis puntos de datos para garantizar el procesamiento de cotizaciones más rápido y preciso.

- ☒ 1. Perfil espacial: Dimensiones finales expresamente indicadas como W x Hx G.
- ☒ 2. Sustrato: papel estucado seleccionado (más el gramaje base/GSM objetivo).
- ☒ 3. Tratamiento de superficie: Acabado seleccionado (brillante, mate, UV puntual, laminado).
- ☒ 4. Hardware: tipo de mango especificado (cuerda, cinta, retorcido, troquelado).
- ☒ 5. Perfil de tinta: complejidad del arte definida (recuento de colores, cobertura total de tinta)
- ☒ 6. Logística: cantidad objetivo y destino de entrega principal establecido.

Posterior a la especificación: Los puntos de control finales



Soporte Zigpac ¿Cómo te gustaría hablar?

¿Listo para construir tus maletas? Comuníquese con nuestro equipo con su lista de verificación de RFQ completa.

