


PEGATINAS EPOXI PERSONALIZADAS

GUÍA DE ESPECIFICACIONES DE COMPRA




Categoría: Pegatinas personalizadas

Editor: Zigpac


Edición: V1

Perfil epoxi: profundidad y durabilidad

Anatomía del borde



Pegatina personalizada estándar




Diseñada para hardware, marcas prémium y entornos de manipulación intensiva donde una pegatina plana estándar resulta insuficiente.

Diagnóstico de categoría: validación de la opción

	Epoxi personalizado Pegatinas	Pegatinas troqueladas personalizadas	Etiquetas personalizadas en rollo	Pegatinas de transferencia personalizadas
Perfil visual	Cúpula 3D	Forma personalizada plana	Formato continuo plano	Calcomanía recortada
Uso más adecuado	Emblemas prémium, desgaste intenso	Obsequios, marca individual	Aplicación mecánica, embalaje de gran volumen	gráficos para ventanas, logotipos precisos
Proceso de producción	Vertido de resina sobre láminas	Corte individual de precisión	En bobina	Cinta de enmascarar aplicado

Si el material, la forma o el proceso se adaptan mejor a una aplicación plana o mecánica de alta velocidad, cambie a una categoría cercana antes de fijar las especificaciones.

Desglose de componentes



o Acabado superficial

La estructura de cúpula epoxi. (Elección: determina el grosor final y el tacto).

o Diseño y tinta

El archivo visual. (Requisito: formato vectorial preciso y colores definidos).

o Orientación del material

El sustrato base y el adhesivo. (Elección: depende totalmente de dónde se manipulará y verá el artículo).

Las especificaciones de todas las capas afectan directamente

Cada pedido personalizado exige definir las especificaciones de las tres capas. Un cambio en el material base afecta al adhesivo requerido y al proceso de producción final.

Definición de los parámetros de producción



Tamaño y estructura

Confirme las dimensiones exteriores exactas y la forma estructural. La superficie física determina el volumen de epoxi necesario.



Orientación del material

Defina el material base. El sustrato debe adaptarse al entorno real donde se manipulará la pegatina.



Cantidad objetivo: aunque se admiten tiradas ultracortas (desde 1 pieza), se requiere un volumen objetivo para ajustar la capacidad de fábrica y los precios.



Necesidades de embalaje: especifique cómo debe agruparse o embalsarse el producto final para la entrega. No presuponga que el embalaje estándar se adapta a su línea de preparación de pedidos.

Advertencia sobre supuestos: restricciones variables



DEPENDIENTE DE FÁBRICA



MOQ: nunca presuponga una cantidad mínima de pedido fija para distintos materiales.



Plazo de entrega: la velocidad de producción depende totalmente de la complejidad del acabado y del volumen.



Certificaciones: la documentación de cumplimiento depende del material base específico elegido.



Condiciones de envío: el flete solo se calcula tras definir el embalaje y el peso.

No presuponga estas métricas antes de la revisión final de especificaciones.

Lista de comprobación para enviar la RFQ: recopile estos 7 datos antes de solicitar una cotización para garantizar la precisión de la respuesta en 1 hora.



1. Uso: ¿dónde se verá y manipulará el artículo?



2. Tamaño objetivo: dimensiones exactas y forma estructural.



3. Diseño: archivo final o referencia de alta fidelidad.



4. Orientación del material: requisito del sustrato base.



5. Acabado preferido: expectativas táctiles de la superficie.



6. Cantidad objetivo: volumen estimado necesario.



7. Necesidades de embalaje: presentación y agrupación para la entrega.

Acceso directo al fabricante

1 H

Estándar de
respuesta
rápida

1 PC


MOQ mínimo
desde 1 unidad

100%

Precio de fábrica
garantizado



Chat en vivo: respuesta
rápida en [Zigpac.com](https://zigpac.com)



WhatsApp/Telegram
: mensajería directa



Email: envíe la lista RFQ a
sales_support@zigpac.com